OSKARI 70




32xA
B

ø 5 mm
6x140 mm


EX01
EX102
EX101
B
EX02
A
A


ab=cd
a
c
d
b
A


0°
B


c
B
b
A
a
d


ø 3 mm
4x40 mm


EX100


A




2xB

ø 4 mm


5x70 mm


D01
C01
A
B01
A01
A
B
B
C02


8xA
6x140 mm
4xB
5x70 mm


ø 4 mm
ø 5 mm
5x70 mm
6x140 mm


101
201
A
B




2xA
2xB
EX34
EX33
B
B
103
C03
D02
A
C
102
A
C04
C
EX37
A03
A02
A04
203
B02
202


2xA
2xB
EX36
EX35
B
B
A
A
104
A05
204
205
206
207



ø 3 mm

4x50 mm


A
EX03
EX04


C
A
B


B
3 mm
EX05
EX06


C


EX20
EX21
A
10xA

ø 5 mm

6x140 mm

ø 3 mm

4x50 mm




4xA

VL
EX32
EX18
B
B
EX31
A
A


6xB


4x50 mm
5x70 mm

EX17


4x50 mm

4x50 mm


EX07
B
A
A
B


ø 3 mm
4x40 mm
4x50 mm


B
B
B
B
A
16xA
4x40 mm
4x50 mm
EX12
EX11
16xB
EX10
EX09

OSKARI 70